

2 写真で見る土砂災害

2.1 可部町大字桐原^{とげ}字山田

所在地

広島県広島市安佐北区可部町大字桐原字山田

人的被害

死者1名

全景



源頭部(土砂発生源)



溪流の荒廃状況



被災状況



2.2 可部東6丁目 (太田川水系根谷川支川101)

ねのたにがわ

全景



所在地

広島県広島市安佐北区可部東6丁目

人的被害

死者1名

源頭部(土砂発生源)



溪流の荒廃状況



土砂の流出状況



被災状況



2.3 可部東6丁目(太田川水系可部沢上、可部沢、可部沢下)

所在地

広島県広島市安佐北区可部東6丁目

人的被害

死者2名

全景



源頭部(土砂発生源)



溪流の荒廃状況



土砂の流出状況



被災状況



写真で見る土砂災害

2.4 可部東2丁目

全景



所在地

広島県広島市安佐北区可部東2丁目

人的被害

死者1名

斜面崩壊状況



崩土の流出状況



被災状況



写真で見える土砂災害

2.5 八木8丁目

所在地

広島県広島市安佐南区八木8丁目

人的被害

死者1名

全景



撮影: 株式会社バスコ/国際航業株式会社

溪流の荒廃状況



土砂の流出状況



土砂の堆積状況



被災状況



被災状況



写真で見る土砂災害

2.6 八木4丁目

全景



所在地

広島県広島市安佐南区八木4丁目

人的被害

死者10名

溪流の荒廃状況



溪流の荒廃状況



土砂の流出状況



被災状況



被災状況



写真で見る土砂災害

2.7 八木3丁目

所在地

広島県広島市安佐南区八木3丁目

人的被害

死者41名

全景



撮影：株式会社バスコ/国際航業株式会社

溪流の荒廃状況



溪流の荒廃状況



土砂の流出状況



土砂の流出状況



被災状況



写真で見る土砂災害

2.8 緑井8丁目

全景



所在地

広島県広島市安佐南区緑井8丁目

人的被害

死者4名

源頭部(土砂発生源)



土砂の流出状況



土砂の流出状況



被災状況



被災状況



写真で見る土砂災害

2.9 緑井7丁目

所在地

広島県広島市安佐南区緑井7丁目

人的被害

死者10名

全景



溪流の荒廃状況



溪流の荒廃状況



土砂の流出状況



被災状況



被災状況



2.10 山本8丁目

所在地

広島県広島市安佐南区山本8丁目

人的被害

死者2名

全景



斜面崩壊状況



崩土の流出状況



被災状況



被災状況



写真で見る土砂災害