

地域の砂防情報アーカイブ

■平成11年6月29日土砂災害 広島市安佐南区での災害状況

安佐南区で平成11年6月29日午前0時頃から降り始めた雨は、29日の11時～17時にかけて活発化した梅雨前線の活動により一段と激しさを増した。特に沼田地区では14時～15時の時間雨量57mm(日雨量197mm)を、安地区では15時～16時の時間雨量50mm(日雨量177mm)をそれぞれ計測した。また、23日の降り始めから30日までの総雨量は、安地区で325mm、沼田地区で349mmを記録するなど、局部的集中豪雨となった。この集中豪雨により、安佐南区伴東1丁目瀬戸内ハイツでは、大規模な土砂災害が発生し、沼田町伴、阿戸、吉山などでは犠牲者2名、負傷者4名、家屋の全壊半壊34戸、一部破損36戸、床上・床下浸水156戸の被害を出した。安川左支川では土石流が発生し、犠牲者1名、家屋の全壊半壊3戸の被害を出した。

【安佐南区伴東での被災状況】犠牲者1名、家屋の全壊2戸

■位置図



広島市安佐南区伴東1丁目

国土地理院



1. 航空写真①「6.29土砂災害(速報版)広島県」



2. 土石流により被災した家屋①

提供: 広島市消防局



3. 土石流により被災した家屋②

提供: 広島市消防局

地域の砂防情報アーカイブ

【安佐南区戸山での被災状況】 提供：戸山地区住民



3. 被害の状況⑦(大原地区)



4. 被害の状況①(中畑地区)





1. 土石流の流下跡⑬(郷坂地区)



2. 被害の状況③(竹之下地区)

国土地理院

6.29豪雨に関する戸山地区の記録誌



「戸山の6.29豪雨」
提供：二反田 正康氏

「集中豪雨による被害状況記録」
提供：内藤 光明氏