

地域の砂防情報アーカイブ

■昭和63年7月21日県北西部豪雨災害 山県郡安芸太田町での災害状況

昭和63年7月20日から21日にかけて、6時間で246mmという今までに例を見ない集中豪雨が広島県北西部を襲い、加計町、戸河内町(現安芸太田町)を中心に大規模な土石流災害が発生し、死者・行方不明者は14人にのぼった。特に江河内谷川(旧加計町)では土石流が発生し、江河内地区で犠牲者9名、流出家屋8戸、床上浸水1戸、上堀地区で犠牲者1名、流出家屋8戸、床上浸水3戸、床下浸水19戸の被害を出した。



2. 土石流と流木の氾濫状況



1. 航空写真

提供: アジア航測株式会社



3. 旧JR殿賀駅より上流を望む



4. 昭和60年完成

江河内谷川堰堤・流木捕捉



5. 土石流により被災した家屋

「県北西部豪雨災害(速報版) 広島県」より引用

地域の砂防情報アーカイブ



1. 埵谷川砂防堰堤付近の様子



4. 土石流により被災した家屋



2. 被害の状況①



5. 旧JR殿賀駅より下流方向を望む②



3. 被害の状況③



6. 被災時の国道186号線の様子

提供:安芸太田町



地域の砂防情報アーカイブ



国土地理院



3. 上木坂川(航空写真 写真中央部に旧JR可部線)



1. 航空写真(山城川)



4. 中尾谷川(航空写真)



2. 航空写真(上鷺渡瀬川)

「県北西部豪雨災害(速報版) 広島県」より引用

県北西部豪雨に関する記録誌



5. 「災害誌」, 「山津波から生命を守るために」
提供: 殿賀福祉会, 山県加計ライオンズクラブ

地域の砂防情報アーカイブ



国土地理院



2. 被害の状況⑦(蛇の谷川)

提供:安芸太田町



1. 被害の状況⑦(栗原谷川)

提供:安芸太田町



3. 被害の状況④(粒谷川)

提供:広島県

県北西部豪雨に関する石碑



災害碑



説明文の碑・碑文



復旧記念碑

提供:砂防ボランティア広島県協会