




撮影位置図



被害の状況【3】 提供:八敷福祉会



土石流の流下跡【1】 提供:八敷福祉会



被害の状況【4】 提供:八敷福祉会



被害の状況【2】 提供:八敷福祉会




土砂災害記念碑【5】 提供:八敷福祉会



地域の砂防情報アーカイブ

平成26年8.20土砂災害
広島市安佐南区八木3丁目
登録情報



撮影位置図



被害の状況【3】 提供:小原山町内会



被害の状況【1】 提供:小原山町内会



被害の状況【4】 提供:小原山町内会



被害の状況【2】 提供:小原山町内会



動きを停めた時計【5】 提供:小原山町内会





八木3丁目被害の状況 提供:時原 英二氏



八木4丁目被害の状況 提供:八木自主防災会



八木3丁目被害の状況 提供:時原 英二氏



八木8丁目被害の状況 提供:八木自主防災会



八木3丁目被害の状況 提供:時原 英二氏



避難所の様子 提供:八木自主防災会
(八木小学校)

