



厳島神社の被災状況




厳島神社の被災状況



紅葉谷川上流に生じた崩壊の後



岩惣付近の被害状況



河床上にころがる巨大な転石



荒廃した溪流





被害状況




巨大トロッコで運ぶ様子



巨石をかぐらさんで動かした床止工の施工



復旧状況



復旧状況



復旧状況

