



雨のカーテン(庄原格致高校より撮影) 提供:金山 一宏氏



篠堂川流域の状況 提供:海堀 正博氏



被害の状況【1】 提供:庄原市北自治振興区



被害の状況【2】 提供:庄原市北自治振興区



土石流の流下跡 提供:庄原市北自治振興区



避難所の様子(川北小学校) 提供:庄原北自治振興区





大戸川流域の状況 提供:海堀 正博氏



大戸地区被害の状況【1】 提供:庄原市北自治振興区



大戸地区被害の状況【2】 提供:庄原市北自治振興区



大戸地区被害の状況【3】 提供:庄原市北自治振興区



大津恵地区被害の状況【1】
提供:庄原市北自治振興区



大津恵地区被害の状況【2】
提供:庄原市北自治振興区

