平成22年7月豪雨による広島県の土政治
















平成23年1月

広島県 土木局 土木整備部 砂防課

目 次

1. 平原	成22年度の土砂災害発生状況(平成22年5月24日~7月16日)」
0 #==	5. ************************************
2. 個	雨前線による土砂災害(7月10-14日 呉市他)
2.1.	- 土砂災害の発生状況 3
2.2.	写真で見る土砂災害
	(1)安登中央川支川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(2)善兵衛山川7
	(3)白須地区
	(4)坪井一丁目地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(5)王城上地区・・・・・・13
	(6)川尻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.3.	気象記録
	(1)気象概況・・・・・・- 17
	(2)降雨概況
2.4.	被災状況と災害対応
	(1)被災状況・・・・・29
	(2)応急対応・・・・・・30
	(3)今後の土砂災害対策計画31
2.5.	新聞報道 · · · · · · 43
3. 局抗	也的な豪雨による土砂災害 (7月16日 庄原市)
	土砂災害の発生状況
0.1.	<u> </u>
	(2)写真位置図
	(3)航空写真 49
32	写真で見る土砂災害
0.2.	(1)篠堂 ····································
	(2)重行 63
	(3)大津恵
	(4)先大戸67
	(5)大屋大戸
	(6)上川西 · · · · · 71
	(7)中川西 · · · · · 73
3.3.	気象記録
	(1)気候・地質概要
	(2)気象概況・・・・・77
	(3)降雨概況・・・・・81
3.4.	被災状況と災害対応
	(1)被災状況・・・・・・85
	(2)応急対応・・・・・86
	(3)緊急調査・点検 89
	(4)二次災害防止のための災害対策支援91
	(5)今後の土砂災害対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.5.	新聞報道 107

1. 平成22年度の土砂災害発生状況 (平成22年5月24日~7月16日)



2. 梅雨前線による土砂災害 (7月10-14日 呉市他)

2-1 土砂災害の発生状況



- (1)安登中央川支川

所 在 地

人 的 被 害


家屋被害

呉市安浦町安登中央ハイツ 死者 1名、負傷者 1名

半 壊 1 棟

一部損壊 5棟

床下浸水 6棟





上流部土砂流出状況



谷出口付近の土石流流下痕



5 安登中央川支川の氾濫状況



土石流による家屋の被害



流出した大量の土砂による家屋軒下までの埋没

(2) 善兵衛山川

所 在 地


家屋被害

呉市安浦町安登東四丁目

半 壊 1 棟

一部損壊 1棟

床下浸水 3棟



位 置 図

| 平成22年広島県複製承認林業第312号]



7 下流の家屋へ押しよせた土砂と流木



善兵衛山川の氾濫状況



谷出口付近の土砂流出の状況



土石流による被害状況


(3) 白須地区

所 在 地

家屋被害

呉市安浦町白須

一部損壊 3棟





大量の土砂で一階部分が埋ったアパート

土砂による家屋の損壊





9 災害発生斜面の全景

崩壊斜面の状況

(4) 坪井一丁目地区

所 在 地

家屋被害

呉市音戸町坪井一丁目

半 壊 2 棟

一部損壊 2棟







斜面上部より見た被災家屋

人家を直撃した土砂





崩壊した斜面上部の状況

(5) 王城上地区

家屋被害

江田島市沖美町岡大王

一部損壊 4棟







民家を埋めた崩壊した大量の土砂

流下した土砂による埋没





13 災害発生斜面の全景

崩壊した斜面上部の状況

(6)川尻

所 在 地


人 的 被 害

家屋被害

世羅郡世羅町川尻

死者 1名、負傷者 1名

一部損壊 2 棟 (治山事業で対応)



凡 例 斜地崩壞危険箇所



崩壊斜面上部の状況

土砂による家屋の損壊





斜面上部より保全対象箇所を望む

15 川尻地区の全景