

# 枕崎台風被害(昭和20年)

御手洗川〈佐伯郡巖島町〉	8・9
紅葉谷川〈佐伯郡巖島町〉	10~35
紅葉谷川支川〈佐伯郡巖島町〉	36
白糸川〈佐伯郡巖島町〉	36
榎谷川〈佐伯郡巖島町〉	37
白糸川の流域〈佐伯郡巖島町〉	37
大元川〈佐伯郡巖島町〉	38~41
名称の確認できなかった河川〈佐伯郡巖島町〉	41~45
巖島神社〈佐伯郡巖島町〉	46~70
芦田川〈河佐村〉	71
長谷川〈安芸郡倉橋島村〉	71

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

御手洗川

19020010



撮影日：S21.1 撮影場所：佐伯郡蔽島町 撮影者：不明  
災害状況（筋違橋上流）

19020020



撮影日：S21.1 撮影場所：佐伯郡蔽島町 撮影者：藤岡 勝  
災害状況（筋違橋上流）

19090230



撮影日：S21.1 撮影場所：佐伯郡蔽島町 撮影者：不明

19009010



撮影日：S23.10 撮影場所：佐伯郡蔽島町 撮影者：藤岡 勝  
筋違橋上流

19010010



撮影日：S23.12 撮影場所：佐伯郡蔽島町 撮影者：藤岡 勝  
校倉前護岸石積作業

19008010



撮影日：S24.12 撮影場所：佐伯郡蔽島町 撮影者：藤岡 勝  
掘進状況

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

御手洗川

06008030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06008040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06035020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06008050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06025030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

紅葉谷川

19006010



撮影日：S23.9 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
紅葉橋より上流を望む

19007010



撮影日：S23.9 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
紅葉橋上流100m折曲部より上流部を望む

19014010



撮影日：S24.1.18 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
最上流大黒岩付近の災害

19015140



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

06001010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06001030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06001040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06001050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06002010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06002020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06002030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06002040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

紅葉谷川

06002060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06002080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06011010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06011030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06011040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06011050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害 (昭和20年)

枕崎台風被害(昭和20年)

## 紅葉谷川

06012020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06012030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06017020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06017030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06017050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06018030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害(昭和20年)

紅葉谷川

06018050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06019040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：坂田静雄

06019050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06020010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06020060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：坂田静雄

06020070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝



# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06022060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06026010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：坂田静雄

06027010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
上流 左右両岸は良く茂った松樹林なるも崩壊は大きかった

06027030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06027040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06027050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害 (昭和20年)

枕崎台風被害(昭和20年)

紅葉谷川

06027060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06039230



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

19015120



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

19015160



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

19012120



撮影日：S24.2.8 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
紅葉橋上流護岸石組中

19015130



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06005030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

19015010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

19015150



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

19015190



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

19015060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

19015070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害 (昭和20年)

紅葉谷川

19015080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

06004050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

7

06004060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06004070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06030070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06004080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06004130



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06004090



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06004100



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06004110



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：坂田静雄

06005010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06005020



撮影日：S24 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

紅葉谷川

06005040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06016010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06016030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：坂田静雄

06016020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06016040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡・坂田

06027070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06027080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06028020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06028030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06028050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06028060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06028070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

紅葉谷川

06029010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06029020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06031050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06029030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06029040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06029050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝



# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06029060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06029070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06029080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06030010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06030020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06030030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害 (昭和20年)

枕崎台風被害(昭和20年)

紅葉谷川

06030040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06030060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06030080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06031010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06031020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06031040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06031070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06032010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06032030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06032040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06032050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06032060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

紅葉谷川

06032070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06032080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06033010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06033020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06033060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19011010



撮影日：S24.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
土砂搬出作業

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

19011020



撮影日：S24.1 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
土砂搬出作業

19012040



撮影日：S24.2.8 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
佐々木裏より上流を望む

19012060



撮影日：S24.2.8 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
佐々木裏付近より上流を望む

19012080



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
岩惣百疊裏付近

19012090



撮影日：S24.2.8 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
下流より紅葉橋を望む

19012100



撮影日：S24.2.8 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
上流より紅葉橋を望む

# 枕崎台風被害 (昭和20年)

枕崎台風被害(昭和20年)

## 紅葉谷川

19012110



撮影日：S24.2.8 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
紅葉橋上流

19012010



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
紅葉橋より下流を望む

19012020



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
能衣装倉庫より上流を望む

19012030



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
下流を望む

19012050



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
下流を望む

19012070



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
下流を望む

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

19013010



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
下流より上流を望む

19013020



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
下流より上流を望む

19013030



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
上流より下流を望む  
福永町長監督振り

19013040



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
下流より上流を望む

19013050



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
下流より上流を望む（石運搬）

19013060



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
下流より上流を望む（石運搬）

# 枕崎台風被害（昭和20年）

紅葉谷川

19013070



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
上流より下流を望む  
紅葉橋上より（石運搬）

19013080



撮影日：S24.3.1 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
上流より下流を望む  
福永所長、林（神社）

19015100



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

19015110



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

19015020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

19015030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝



# 枕崎台風被害 (昭和20年)

## 紅葉谷川

19015040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

19015050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

19015090



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

06006060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06006070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06012010



撮影日：S25.2頃 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

22027010



撮影日：S25.2月頃 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22027030



撮影日：S25.2月頃 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22023020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22023030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22023040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

06028010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

06028040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06033030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06033050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06039270



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

22024010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

22024030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

紅葉谷川

22024040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22024050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22024060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22025010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22025040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

22025050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川

22025060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

22026050



撮影日：S24 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

22027040



撮影日：S25.2月頃 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

22027050



撮影日：S25.2月頃 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

19044010



撮影日：S23.8.12 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明  
史跡名勝厳島災害復旧委員会発会式記念撮影

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 紅葉谷川支川

06033040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄  
支川の取り巻き

## 白糸川

22026030



撮影日：S24 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

06002050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06002070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 白糸川の流域

06022010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄  
区域内における山腹の崩壊状況（ケーブルカー建設工事の跡である）

06022020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

## 榎谷川

06028080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

22025020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

22027060



撮影日：S25 2月頃 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

大元川

06013010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06013020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06013030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06013040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06013050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06013060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝



# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

大元川  
06013070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06013080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06014010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06014020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06014030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06014040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

大元川

06014050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06014060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06014070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06014080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06018010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06021010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

大元川  
06021040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06022050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06027020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
中流

06015030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

## 名称の確認できなかった河川

06003030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡・坂田

06012040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

名称の確認できなかった河川

06017040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06017060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06018040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06018060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06018070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06019010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

名称の確認できなかった河川

06019020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06019030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06019060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06020020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06020040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06021020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

名称の確認できなかった河川

06021030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06021050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06022040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06022070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06039200



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

22026040



撮影日：S24 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

名称の確認できなかった河川

06015020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06015010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06020050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝

06020030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：藤岡 勝  
左、岡本氏

06020080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

06004120



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡厳島町 撮影者：坂田静雄

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

巖島神社

19001010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
昭和20年9月 災害の状況（大鐘付近）

19002010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
昭和20年9月 災害の状況（天神社付近）

19019010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：矢野  
昭和20年9月17日の枕崎台風による被害

19019020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：矢野  
昭和20年9月17日の枕崎台風による被害

09002080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19069010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
社務所付近の流入土砂



# 枕崎台風被害（昭和20年）

巖島神社  
19021010



撮影日：S21.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
能舞台東側

19024010




撮影日：S21.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
反橋東側天神社付近（災害当時）

19058010




撮影日：S23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 豊  
反橋西側の災害状況

19016020



巖島神社風水害箇所図

19016030



日雨量 20.8.25-9.18 (江田島・廿日市・広島)

19026010



撮影日：S22.5.24 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
起工式当日 左より、松本総代、宮郷町長、福田助役

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19026030



撮影日：S22.5.24 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
起工式当日 宮郷町長

19026040



撮影日：S22.5.24 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
起工式当日 左より、松本総代、宮郷町長、岡田技師

19025050



撮影日：S22.5.24 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
起工式当日 左より、福田助役、宮郷町長、岡田技師

19026050



撮影日：S22.5.24 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
起工式当日 左より、福田助役、宮郷町長、岡田技師

19045010



撮影日：S22.9.22 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
本殿及拜殿 掘進軌道敷設中（御本社西側）

19045020



撮影日：S22.9.22 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
「トロッコ」の運行を見守る  
本殿西側掘進線路に立てる己斐二郎

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

巖島神社

19045030



撮影日：S22.9.22 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
本殿西側 掘進線路土砂積込中  
微笑する可川治郎

19045040




撮影日：S22.9.22 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
土砂運搬 飯富秀雄、可川治郎、己斐二郎（本殿西側）

19052010



撮影日：S22.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
完成した本殿西側

19052020



撮影日：S22.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
完成した本殿西側

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

巖島神社  
19052030



撮影日：S22.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
完成した本殿西側

19052040



撮影日：S22.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
完成した本殿西側

19028010



撮影日：S22.7.10 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
大黒社付近

19028020



撮影日：S22.7.10 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
大黒社付近

19049010



撮影日：S22.9.末 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
大黒社付近実況

19064010



撮影日：S23.3 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
御本社及び大黒社付近

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19061010



撮影日：S23.3 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
大黒社付近 復旧進捗状況

19061020



撮影日：S23.3 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
大黒社付近 復旧進捗状況

19057010



撮影日：S23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
大黒社付近の進捗状況（軌道廻廊床板上より）

19057020



撮影日：S23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
大黒社付近の進捗状況（軌道廻廊床板上より）

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

09001030



撮影日：S23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
神社災害復旧工事（天神社・大黒社付近）

09001040



撮影日：S23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
神社災害復旧工事（天神社・大黒社付近）

19082010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19068020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
社務所付近 土砂搬出

19056010



撮影日：S23.2 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台東側

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19073010



撮影日：S23.10 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台東側

19018010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：岩惣写真部  
災害復旧工事（能舞台東側）

19071010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台西側

19071020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
能舞台西側

19071030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台西側

19071040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台西側

# 枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19017010



撮影日：S22.9 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：岩惣写真部  
右より、土木委員長 岩村平助、町長 郷忠兵衛、技師 藤岡勝、岩村喜代人  
(能舞台前廻廊)

19072010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台前面

19072020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台前面

19055010



撮影日：S23.2 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台付近 土砂搬出作業

19055020



撮影日：S23.2 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台付近 土砂搬出作業

19062010



撮影日：S23.3 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
能舞台付近



# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19065010



撮影日：S23.10 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
土砂搬出完了する能舞台付近

19083010



撮影日：S23.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
平舞台付近 土砂搬出

19083020



撮影日：S23.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
平舞台付近 土砂搬出

19063010



撮影日：S23.3 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋に向い

19079010



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋東側 旧天神社付近

19079020



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋東側 旧天神社付近

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19079030



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
反橋東側 旧天神社付近

06037120



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19076010



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋西側 土砂搬出

19076030



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋西側 土砂搬出

19076040



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋西側 土砂搬出

19076050



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋西側 土砂搬出

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19076060



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
反橋西側 土砂搬出

19077010



撮影日：S23.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋西側付近

19077020



撮影日：S23.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
反橋西側付近

19081010



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
完成した反橋東側天神社跡

19078010



撮影日：S24.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
完成した反橋西側付近

06039220



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19038040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
鴨水橋東側に立つ岡田技師

19053010



撮影日：S22.12 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
揚水橋付近の石整理作業

19039010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
校倉付近堀削完了

19039020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
校倉付近堀削完了

19039030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
校倉付近堀削完了

19059020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
大鏡手洗鉢修復作業（天正廿年 [1592年] 製作）

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

巖島神社  
19059030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
大鏡手洗鉢修復作業（天正廿 [1592年] 年製作）

19059040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
大鏡手洗鉢修復作業（天正廿年 [1592年] 製作）

19060010



撮影日：S23.2.3~2.7 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
加木組寄付奉仕作業

19029010



撮影日：S22.7.27 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
東西合同枱型作業

19031010



撮影日：S22.7.28 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
枱型掘削作業  
はるのに御洲掘を望む

19030010



撮影日：S22.7.27 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
枱型よりトロッコ捲揚中 電動捲揚機15HP（第二期用足場）

# 枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19034010



撮影日：S22,7,28 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
柵型より上がりつつあるトロッコ

19035010



撮影日：S22,7,28 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
「トロッコ」二台捲揚中

19033010



撮影日：S22,7,28 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
柵型掘削及軌道修理  
整理中の己斐二郎、軌道修理中の沖本正一

19036010



撮影日：S22,7,28 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
柵型軌道修理中  
立つ己斐二郎

19047010



撮影日：S22,9,23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
土砂運搬作業  
廻廊下を出た所

19047020



撮影日：S22,9,23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19047030



撮影日：S22.9.23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
土砂運搬実況

19047040



撮影日：S22.9.23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
土砂運搬実況

19048020



撮影日：S22.10 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
満潮時の作業場（廻廊奥反橋付近の土砂を搬出）

19048010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
満潮時の作業場（廻廊奥反橋付近の土砂を搬出）

06036030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06037100



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

06036010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06036020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06036040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19075010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
スクレパーによる土よせ作業

19075020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
スクレパーによる土よせ作業

06036090



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝



# 枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19027010



撮影日：S22.5.18 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
天理教日のきし人

19027020



撮影日：S22.5.18 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
天理教日のきし人

19032010



撮影日：S22.7.28 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
動労奉仕作 巖島町（中江町）、大竹町

19038010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
川瀬組動労奉仕

19038020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
己斐二郎、藤岡 勝

19038030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
岡田技師、己斐二郎

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19037010



撮影日：S22.7.29 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19037020



撮影日：S22.7.29 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19068010



撮影日：S24.1 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
完成した門客社付近

19074010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
土砂搬出完成

19082040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19082050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19085010



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19067010



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
西松原燈籠建立修理作業

19067020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
西松原燈籠建立修理作業

19067030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
西松原燈籠建立修理作業

09001060



撮影日：S23 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
神社災害復旧工事（天神社・大黒社付近）

19064110



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19064080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝  
石運搬神社道

19090020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19090040



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19090050



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19090060



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19090070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19090080



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19090090



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19090100



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

19090110



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

巖島神社

19090120



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19090130



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19090150



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19090160



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

06026020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

# 枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19088010



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
防砂堤石積根石据付

19088020



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
防砂堤石積根石据付

19086010



撮影日：S23.11 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
東松原よりの遠望

19087010



撮影日：S24.2.8 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
防砂堤工事中

# 枕崎台風被害（昭和20年）

枕崎台風被害（昭和20年）

## 巖島神社

19089010



撮影日：S24.1.18 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明  
宮島ホテル前よりの防砂堤遠望

19091070



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19082020



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：不明

19085020



撮影日：S24.2 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝

06039030



撮影日：不明 撮影場所：佐伯郡巖島町 撮影者：藤岡 勝



# 枕崎台風被害（昭和20年）

芦田川  
22007010



撮影日：S25.3.3 撮影場所：河佐村 撮影者：不明  
福塩線の破壊（S20.9.17）

長谷川  
07024010



撮影日：S20年 撮影場所：安芸郡倉橋島村 撮影者：不明  
昭和20年災害における被害状況 其の一

07024020



撮影日：S20年 撮影場所：安芸郡倉橋島村 撮影者：不明  
昭和20年災害における被害状況 其の二